



MAANTEEAMET

Eltas Auto OÜ
eltasauto@hotmail.ee

Meie 25.09.2020 nr 18-10/20-0813/1146-1

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/017 leppetrahvi ja lepingu täitmise nõue

SISSEJUHATUS

1. Maanteeameti ja ettevõtte **Eltas Auto osäühing**, reg.kood **10034626**, aadress **Pauastvere, Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48017** (edaspidi teostaja) vahel on **29.06.2017.a** sõlmitud haldusleping nr **17-00132/017** sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamiseks (edaspidi haldusleping).

LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD

2. Halduslepingu punkt 1.1.1. kohaselt on ülevaatus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrolli protsess, mis algab sõiduki andmete avamisega ülevaatuses liiklusregistri infosüsteemis ja alles seejärel jätkub sõiduki kontrolliga Määrustes ettenähtud töömahus ja lõppeb ülevaatus otsuse vormistamisega liiklusregistri infosüsteemis ja registreerimistunnistusel.
3. Halduslepingu punkt 4.1 kohaselt on teostaja kohustatud täitma haldusülesannet ja teostama ülevaatus vastavalt Lepingu dokumentidele ja õigusaktidele.
4. Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011.a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus 77) § 8 lõikele 1 kontrollitakse sõiduki korralisel ülevaatusel kohustuslikult sõiduki registriandmeid ja lisas 4 esitatud sõiduki osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust.
5. Vastavalt määruse 77 § 8 lõikele 2 peavad sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle meetodika vastama määrus 77 lisas 4 toodud nõuetele.
6. 26.07.2020 on Politsei- ja Piirivalveameti poolt sõidukile reg.märgiga XXXCCC teostatud teel kontroll. Teel kontrollil koostatud kontrollkaardile on kantud järgnev puudus:
6.1 5.2.3. Rehvid. Sõiduki tagumised rehvid käivad vastu sõiduauto liikumatuid osasid, rehvidel kahjustused.
7. 28.07.2020 on teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Pauastvere küla, Põltsamaa vald teostatud sõidukile reg.märgiga XXXCCC erakorraline tehnoülevaatus, otsusega „*esitada korduvale tehnoülevaatus*“. Tehnoülevaatusel koostatud kontrollkaardile on kantud järgnevad puudused:

- 7.1 3.3. Tahavaatepeeglid või -seadmed: 3.3.1. Puudub. OV. Salongipeegel.
- 7.2 5.2.3. Rehvid.: 5.2.3.1. Rehvi mõõtmed, paigutus, koormustaluvus, tüübikinnitusmärk või kiiruskategoria ei vasta nõuetele ning mõjutab liiklusohutust. OV. Tagarehvid.
8. 29.07.2020 on teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Pauastvere küla, Põltsamaa vald teostatud sõidukile reg.märgiga XXXCCC erakorraline tehnoülevaatus, otsusega „*tehniliselt korras*“.
9. 13.08.2020 on Politsei- ja Piirivalveameti poolt sõidukile reg.märgiga XXXCCC teostatud teel kontroll. Teel kontrollil koostatud kontrollkaardile on kantud järgnev puudus:
- 9.1 5.2.3. Rehvid. Sõiduki tagarehvid puutuvad kokku sõiduki liikumatute osadega, mis halvendab teel liiklemist.
10. 19.08.2020 algatas Maanteeamet teostaja osas haldusjärelvalvemenetluse ja edastas teostajale 28.07.2020 ja 29.07.2020 teostatud ülevaatuste videosalvestiste esitamise nõude (18-10/20-0813/992-1).
11. 21.08.2020 on teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Pauastvere küla, Põltsamaa vald liiklusregistri infosüsteemis avatud sõiduki reg.märgiga XXXCCC andmed, sõiduki ülevaatus on katkestatud otsusega „*sõiduk lahkus ülevaatuselt enne selle lõppu*“
12. 14.09.2020 edastas Maanteeamet teostajale menetlustoimingu protokoll (18-10/20-0813/1083-1), arvamuste ja vastuväidete esitamiseks.
13. 18.09.2020 edastas teostaja Maanteeametile omapoolsed selgitused (18-10/20-0813/1083-2).
14. 18.09.2020 edastas Maanteeamet teostajale täiendava selgitusnõude (18-10/20-0813/1111-1).
15. 23.09.2020 edastas teostaja Maanteeametile täiendavad selgitused (18-10/20-0813/1111-2).
16. 28.07.2020 teostatud ülevaatus videosalvestise läbivaatamisel tuvastas Maanteeamet järgmised rikkumised:
- 16.1 Teostatud tehnoülevaatusel ei täidetud määruses toodud kohustust, mille kohaselt peab tehnoülevaataja ülevaatusel avastatud rikked või puudused kandma kontrollkaardile. Kohustuse täitmata jätmise tõttu jäi sõiduki tehnoülevaatusel koostatud kontrollkaardile märkimata kaks olulist puudust. Sõidukil puudusid nõutud hajutiklaasi puhastid (määrus nr 77 lisa 4 punkt 4.1.6.) ning eesmised udutulelaternad ei toimunud (määrus nr 77 lisa 4 punkt 4.5.).
17. 29.07.2020 teostatud ülevaatus videosalvestise läbivaatamisel tuvastas Maanteeamet järgneva rikkumise:
- 17.1 Halduslepingu punkt 4.26. kohaselt kohustab teostaja M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukite ülevaatus teostama ainult töötava salvestusseadme vaateväljas.

HALDUSLEPINGU NR 17-00132/017 LEPPETRAHV

18. Halduslepingu punkti 6.5. kohaselt, kui teostaja on rikkunud halduslepingut või õigusaktides toodud kohustusi, on Maanteeametil alternatiivselt punktis 6.2. ja 6.3. toodule õigus nõuda teostajalt ka halduslepingu täitmist ja/või leppetrahvi kuni 9600 eurot.
19. Maanteeamet võtab arvesse teostaja selgitusi, mille kohaselt jäi eesmistele udutulelaternatele mittetoimimine puudusena kirja panemata. Gaaslahenduslampide puhastite puudumine jäi tehnoülevaatajal märkamata. Korduval tehnoülevaatusel teostati rehvide kontroll õues, mille tõttu ei ole tagumiste rehvide kontroll videosalvestiselt nähtav.
20. Eeltoodud arvesse võttes, nõuab Maanteeamet teostajalt halduslepingu rikkumise eest leppetrahvi **300€**.

Ühtlasi teavitame Teid, et Maanteeamet lõpetab käesolevas asjas haldusjärelvalvemenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Robert Rimm

Järelevalvespetsialist

robert.rimm@mnt.ee