



Eltas Auto OÜ  
eltasauto@hot.ee

Meie 18.03.2021 nr 4-2/21/461-1

## **Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/017 leppetrahvi ja lepingu täitmise nõue**

### **SISSEJUHATUS**

1. Transpordiameti ja ettevõtte **Eltas Auto OÜ**, reg.kood **10034626**, aadress **Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pauastvere küla, Pauastvere, 48017** (edaspidi teostaja) vahel on **29.06.2017.a** sõlmitud haldusleping nr **17-00132/017** sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamiseks (edaspidi haldusleping).

### **LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD**

2. Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011.a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus 77) § 8 lõikele 1 kontrollitakse sõiduki korralisel ülevaatusel kohustuslikult sõiduki registriandmeid ja lisas 4 esitatud sõiduki osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust.
3. Vastavalt määruse 77 § 8 lõikele 2 peavad sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle meetoodika vastama määrus 77 lisas 4 toodud nõuetele.
4. Vastavalt määruse nr 77 § 9 lõikele 1 peab sõiduki ülevaatusel avastatud rikked või puudused ülevaataja kandma kontrollkaardile.
5. Halduslepingu punkt 4.1. kohaselt on Teostaja kohustatud täitma haldusülesannet ja teostama ülevaatus vastavalt Lepingu dokumentidele ja õigusaktidele.
6. Halduslepingu punkt 4.2. kohaselt peab Teostaja juhinduma ülevaatus teostamisel ka Transpordiameti juhenditest ja ajakohasest sõidukite andmeteatmikust.
7. Halduslepingu punkt 4.22. kohaselt on Teostaja kohustatud soetama ja paigaldama salvestusseadmed, mis vastavad Leping Lisa 1 nõuetele alates 1. juuli 2018. Salvestusseadmete kulu kaetakse tehnoulevaatus eest võetavast avalik-õiguslikust tasust.
8. Halduslepingu punkt 4.23. kohaselt peab salvestusseadmed paigaldama selliselt, et sõiduk on nähtav eest, tagant ja külgedelt.

9. Halduslepingu punkt 4.24. kohaselt tuleb salvestised esitada Transpordiametile nõudmisel.
10. Halduslepingu punkti 4.26. kohaselt on Teostaja kohustatud teostama M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukile ülevaatus ainult töötava salvestusseadme vaateväljas ning säilitama ülevaatus salvestisi 3 kuud.
11. 23.02.2021 on Teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Pauastvere küla, Põltsamaa vald teostatud sõidukile reg.märgiga XXXCCC korraline tehnoülevaatus, otsusega „*tehniliselt korras*“.
12. 10.03.2021 algatas Transpordiamet Teostaja osas haldusjärelvalvemenetluse ja edastas teostajale 23.02.2021 teostatud tehnoülevaatus videosalvestiste esitamise nõude (4-2/21/401-1).
13. 15.03.2021 edastas Transpordiamet selgituste saamiseks Teostajale menetlustoimingu protokoll (4-2/21/416-1). Menetlustoimingu protokollis sooviti selgitust järgnevatele videosalvestistel tuvastatud asjaoludele:
  - 13.1. Tagumise vasakpoolse ukse avamine ja kontroll;
  - 13.2. Tagumise vasakpoolse turvavöö ja -pandla kontroll.
14. 17.03.2021 edastas Teostaja omapoolsed selgitused (4-2/21/460-1). Teostaja selgituste kohaselt tagumise vasakpoolse ukse ja tagumise vasakpoolse turvavöö kontrolli ei teostatud. Põhjuseks toodakse välja, et tehnoülevaatajad ei pidanud kinni omavahelisest kokkuleppest. Edaspidi lubatakse olla tähelepanelikum.

#### **HALDUSLEPINGU NR 17-00132/017 LEPPETRAHV**

15. Halduslepingu punkti 6.5. kohaselt, kui teostaja on rikkunud halduslepingut või õigusaktides toodud kohustusi, on Transpordiametil alternatiivselt punktis 6.2. ja 6.3. toodule õigus nõuda teostajalt ka halduslepingu täitmist ja/või leppetrahvi kuni 9600 eurot.
16. Eeltoodut arvesse võttes, nõuab Transpordiamet Teostajalt halduslepingu rikkumise eest leppetrahvi **100€**.

Ühtlasi teavitame Teid, et Transpordiamet lõpetab käesolevas asjas haldusjärelvalvemenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Robert Rimm

Järelevalvespetsialist

robert.rimm@transpordiamet.ee