



MAANTEEAMET

Targa OÜ
peeter@ylevaatus.ee

Meie 25.11.2020 nr 18-10/20-1043/1426-1

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/040 leppetrahvi ja lepingu täitmise nõue

SISSEJUHATUS

1. Maanteeameti ja ettevõtte **Targa OÜ**, reg.kood **10391792**, aadress **Peterburi tee 92a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816** (edaspidi teostaja) vahel on **29.06.2017.a** sõlmitud haldusleping nr **17-00132/040** sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamiseks (edaspidi haldusleping).

LEPPETRAHVI NÕUDMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD

2. Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011.a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus 77) § 8 lõikele 1 kontrollitakse sõiduki korralisel ülevaatusel kohustuslikult sõiduki registriandmeid ja lisas 4 esitatud sõiduki osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust.
3. Vastavalt määruse nr 77 § 8 lõikele 2 peavad sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle meetodika vastama määrus 77 lisas 4 toodud nõuetele.
4. Vastavalt määruse nr 77 § 9 lõikele 1 peab sõiduki ülevaatusel avastatud rikked või puudused ülevaataja kandma kontrollkaardile.
5. Vastavalt Maanteeameti ja Teostaja vahel sõlmitud halduslepingu punktile 4.23. on Teostaja kohustatud salvestusseadmed paigaldama selliselt, et salvestiselt on takistamatult jälgitavad ülevaataja poolt tehtavad tegevused.
6. Vastavalt Maanteeameti ja Teostaja vahel sõlmitud halduslepingu punktile 4.26. on Teostaja kohustatud M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukile ülevaatusel ainult töötava salvestusseadme vaateväljas.
7. 13.10.2020 on Teostaja ülevaatuspunktis aadressiga Peterburi tee 92a, Tallinn teostatud sõidukile reg.märgiga XXXCCC korraline tehnoülevaatus, otsusega „*tehniliselt korras*“.
8. 27.10.2020 algatas Maanteeamet Teostaja osas haldusjärelvalvemenetluse ja edastas teostajale 13.10.2020 teostatud tehnoülevaatus videosalvestise esitamise nõude (18-10/20-1043/1306-1).

9. 03.11.2020 edastas Maanteeamet Teostajale menetlustoimingu protokoll (18-10/20-1043/1339-1), arvamuste ja vastuväidete esitamiseks.
10. 09.11.2020 edastas Teostaja Maanteeametile omapoolsed selgitused (18-10/20-1043/1339-2).
11. 13.11.2020 edastas Maanteeamet Teostajale täiendavad küsimused (18-10/20-1043/1374-1).
12. 20.11.2020 edastas Teostaja Maanteeametile täiendava selgituse (18-10/20-1043/1374-2).
13. 13.10.2020 teostatud tehnoülevaatus videosalvestise läbivaatamisel tuvastas Maanteeamet järgnevad rikkumised:
 - 13.1. Videosalvestiselt ei ole nähtav tuuleklaasipuhastite ja -pesurite kontroll. Teostaja selgituste kohaselt olid sõiduki tuuleklaasil selged jäljed pesuri- ja klaasipuhastite toimimisest.
 - 13.2. Videosalvestiselt ei ole nähtav ülemiste kaugtulelaternate kontroll. Teostaja selgituste kohaselt oli sõidukil piisav arv kaugtulelaternad ning lisakaugtulelaternad olid muudetud töökõlbmatuks. Täiendavas selgituses lisab Teostaja, et kuna tegemist ei olnud sõiduki põhivarustusse kuuluvate valgustusseadmetega, siis kahjuks unustati puudus kanda kontrollkaardile.
 - 13.3. Videosalvestiselt on nähtav, et sõidukil ei toiminud parempoolne ülemine ääretulelatern. Antud puudust ei ole kantud sõiduki tehnoülevaatus kontrollkaardile. Teostaja selgituste kohaselt ääretulelatern lakkas töötamast tehnoülevaatus teostamise käigus, kuna juhikohalt valgusteid sisse lülitades ei ole juhikabiini kohal olevaid valgusteid võimalik näha, siis unustati antud puudus kanda sõiduki tehnoülevaatus kontrollkaardile.
 - 13.4. Videosalvestiselt ei ole nähtav eesmist ja tagumise udutulelaterna toimimise ja reguleeritusse kontroll. Teostaja selgituste kohaselt kontrolliti eesmist udutulelaternaid samal ajal kui teisi valgusallikaid, eesmist udutulelaternate reguleeritusse vastavus jäi kontrollimata.
 - 13.5. Videosalvestiselt ei ole nähtav parempoolse ukse kontroll. Teostaja selgituste kohaselt kontrolliti parempoolset ust enne sõidukiga liikuma asumist.
 - 13.6. Videosalvestiselt ei ole nähtav parempoolse turvavöö ja -pandla kontroll. Teostaja selgituste kohaselt kontrolliti parempoolset turvavööd aga kahjuks jäi kontrollimata turvavööpandla lukustuse kontroll.

HALDUSLEPINGU NR 17-00132/040 LEPPETRAHV

14. Halduslepingu punkti 6.5. kohaselt, kui teostaja on rikkunud halduslepingut või õigusaktides toodud kohustusi, on Maanteeametil alternatiivselt punktis 6.2. ja 6.3. toodule õigus nõuda teostajalt ka halduslepingu täitmist ja/või leppetrahvi kuni 9600 eurot.
15. Maanteeamet on videosalvestiselt tuvastatud puuduste kohta küsinud Teostajalt selgitusi. Teostaja selgituste kohaselt on menetluse raames tuvastatud puudused Teostaja ülevaatuspunktis töötavate tehnoülevaatajatega läbi arutatud.
16. Eeltoodud arvesse võttes, nõuab Maanteeamet Teostajalt halduslepingu rikkumise eest leppetrahvi **250€**.

Ühtlasi teavitame Teid, et Maanteeamet lõpetab käesolevas asjas haldusjärelvalvemenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Robert Rimm
Järelevalvespetsialist
robert.rimm@mnt.ee