



Foto 1. PA1 asukoht pildistatuna läheduses olevalt teetammilt.



Foto 2. PA2 asukoht.



Foto 3. PA3 asukoht jaäi postiga nr 129 fähistatud vesisest metsateest veidi paremale. Pildistatud pinnaseteelt vesise metsatee sihi suunas.



Foto 4. PA4 asukoht pildistatuna vesiselt metsateelt





Foto 5. PA5 asukoht



Foto 6. PA6 asukoht





Foto 7. PA 7 asukoht



Foto 8. Puurimine PA2 asukohas





Foto 9. PA2 puurimine, puurvardal näha turbane muld.





Foto 10. PA1 puurimine