

Lisa 3. Uuringupunktide kirjeldused

jrk	Punkti nr ja laboritähis	Veetase	Sademeveekaevu vee kirjeldus	Sademeveekaevu sette kirjeldus
0	0	kuiv	vett ei ole	Jämeliiv hallikaspruun, reostustunnusteta
1	1	59.88	0.3m vesi reostustunnusteta	75% kive ja veeriseid, hall liiv reostustunnusteta
2	2-JP001	60.07	0.25m vesi reostustunnusteta	Hall liiv, reostustunnusteta, kummipuru?
3	3	60.20	0.25m vesi reostustunnusteta	Hall liiv kividega 30%, reostustunnusteta
4	4	60.33	0.3m vesi reostustunnusteta	Setet vähe, liiv hall reostustunnusteta
5	5	59.27	0.3m vesi reostustunnusteta	Setet vähe, liiv hall, 30 % kive, reostustunnusteta, kummipuru?
6	6-JP002	58.99	0.05m vesi reostustunnusteta, kergelt hall, vett on vähe	Hall liiv reostustunnusteta, setet on palju
7	7-JP003	58.76	0.25m vesi naftasaaduste lõhnaga, kergelt hall	Hall liiv, naftasaaduste lõhn, purki tekib õlikile
8	8-JV009	vt 59.11	0.3m nõrga naftasaaduste lõhnaga, värvitu	Setet ei ole
9	9-JV010	vt 51.15	0.45m vett puuraugu põhjas, rauast pruun, raualõhn on kõige tugevam	Puuraugu põhjas vähemalt 10 cm pehmet setet
10	10	vt 58.75	vett vaid mõni cm, punktis 8 vähesel määral nirisev vesi siia ei jõudnud	Setet ei ole
11	11	58.53+uputatud	Vett täis, torustik uputatud	Setet pole, põhjas veidi kummipuru
12	12	59.15+uputatud	Vett täis, torustik uputatud	Setet pole
13	13-JV011	59.22+0.1m	Veel on õrn raua või õlikile, lõhna pole.	Setet pole
14	14-JP004	57.55+0.15m	0.45m Torud vett poolest saadik täis, veel õlikile, nõrga naftasaaduste lõhnaga suhteliselt puhta välimusega	Setet on vähe, settel on nõrk naftasaaduste lõhn
15	15-JP005	58.0+0.05m	0.3m Vesi reostustunnusteta	Palju setet, otseste reostustunnusteta, kummipuru?
16	16-JP006	58.35+0.4m	Väljuvad toruotsad on veeall näha, vesi halli varjundiga, Õlikile moodi kuid veel naftasaaduste lõhna pole, kemikaalilõhn	Sete hall liiv, vedel, suspensioonilaadne aeglaselt põhjasettiv
17	17-JV012	58.63+0.4m	Väljuvad toruotsad on veeall näha, vesi reostustunnusteta	Hall liiv reostustunnusteta, veidi kummipuru?
18	18-JP007	58.90+0.4m	Väljuvad toruotsad on veeall näha, veepinnal üksikud õlililgad?, väljatõstetud veel naftasaaduste lõhna pole	Hall liiv reostustunnusteta
19	19-JP008	59.10+0.4m	Väljuvad toruotsad on veeall näha, veepeal üksikud õlililgad, väljatõstetud veel naftasaaduste lõhna pole	Hall liiv reostustunnusteta
20	20-JV013	59.68+0.5m	Väljuvad toruotsad on veeall näha, vesi reostustunnusteta	Hall liiv reostustunnusteta